

Slide through tortuous anatomy.



Roadrunner[®] PC

HYDROPHILIC WIRE GUIDE

Slippery coating

良質なコーティングによりトラッカビリティ及びプッシュビリティを最大限に発揮します。

Increased visibility

プラチナ製の先端部は視認性を高め、安全かつ円滑に血管の選択ができます。

Enhanced torquability

先端テーパ型ナイチノール製マンドリルは1:1のトルクコントロールで優れた方向調整を可能にします。

Roadrunner® PC

HYDROPHILIC WIRE GUIDE

グローバル製品番号	カタログ番号	直径 inch	全長 cm	先端形状
ニンブル型 - Short Taper / Standard Shaft				
G09608	RFSPC-35-180	.035	180	Angled
G09609	RFSPC-35-260		260	
ファーム型 - Long Taper / Stiff Shaft				
G07516	RLPC-35-180	.035	180	Angled
G09535	RLPC-35-260		260	

販売名: クックガイドワイヤー(ヘパリンなし)
承認番号: 21500BZY00336000

Olcott Torque Device



Roadrunner PCIには、高トルク性能ガイドワイヤの方向調整を容易にするオルコットトルクデバイス(販売名: COOKオルコットトルクデバイス 届出番号: 13B1X10023PI0003)が同梱包装されています。

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

